

**Arbeitsauftrag:**

Bestimme mit Hilfe des Mollierdiagramms die fehlenden Werte für die Luftzustände.

Temperatur $\vartheta$ in °C	Relative Feucht $\varphi$ in %	Absolute Feuchte X in g <sub>H2O</sub> /kg <sub>Luft</sub>
20	50	
-10	100	
5		5
	10	4
55		10
33	40	

